



ATLAS SZOP

ŚRODEK DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI I ZABRUDZEŃ PO CEMENTOWYCH I WAPIENNYCH ZAPRAWACH BUDOWLANYCH DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE

ATLAS SZOP przeznaczony jest do usuwania nawet najstarszych pozostałości, zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju cementowych i wapiennych zaprawach budowlanych. Nadaje się także do zmywania brudu, osadu i plam powstałych z minerałów zawartych w wodzie, z rdzy itp. Służy do czyszczenia płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres, klinkier) i kamiennych, sanitariatów, a także powierzchni chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. ATLAS SZOP można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI

ATLAS SZOP jest produktem wydajnym i skutecznym. Dzięki optymalnie dobranej recepturze pozwala na szybkie usuwanie nawet najstarszych zabrudzeń. ATLAS SZOP zawiera kwas nieorganiczny, dlatego nie powinno się go stosować do usuwania zabrudzeń z elementów i podłoży wrażliwych na jego działanie, np. marmuru, emalia itp. W razie wątpliwości, przed właściwym zastosowaniem zaleca się wykonanie próby czyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Miejsca zabrudzone produktami zawierającymi cement lub wapno zaleca się najpierw lekko nasączyć wodą. Do nanoszenia preparatu na zabrudzenia i późniejszego czyszczenia powierzchni najlepiej używać szczotki lub gąbki. W zależności od parametrów podłoża, intensywności i rodzaju zabrudzeń preparat można stosować bez rozcieńczenia lub jako roztwór wodny (patrz tabela). Miejsca szczególnie mocno zabrudzone należy nasączyć preparatem bez rozcieńczania i tak przygotowane pozostawić na kilka minut, aby ATLAS SZOP zaczął działać. Następnie można przystąpić do usuwania zabrudzeń. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania prac na powierzchniach, na których występują zaprawy zawierające cement lub wapno, np. okładzina ceramiczna, której spoiny wypełniono cementową zaprawą fugową. Użycie w takim przypadku środka bez właściwego rozcieńczenia może spowodować omyłkowe wymycie zaprawy lub jej przebarwienie. W każdym przypadku oczyszczoną z zabrudzeń powierzchnię należy dokładnie przemyć czystą wodą lub roztworem wodnym o lekkim odczynie zasadowym. Powierzchnie nasiąkliwe można zabezpieczyć przed zabrudzeniami stosując preparat ATLAS DELFIN.

Grube, stare pozostałości po zaprawach cementowych, takich jak zaprawa klejąca ATLAS, ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS, ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS i podobne	bez rozcieńczania
Nalot cementowy spowodowany np. ZAPRAWĄ DO FUGOWANIA, ZAPRAWĄ KLEJOWĄ ATLAS i podobnymi	1: 3 do 1: 5
Pozostałości brudu i wapna	1: 5 do 1:10
Plamy z rdzy i wody wodociągowej	1:10 do 1:15

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

NARZĘDZIA

Szczotka lub gąbka. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1 kg.

Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia płynu wynosi 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu i skóry. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu ze skórą, zanieczyszczone miejsca szybko zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Nie mieszać preparatu z innymi środkami czyszczącymi, w szczególności zawierającymi chlor.

Wyrób posiada Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny nr B-1215/93.